

Tabela de Perfurações


PERFURAÇÃO: T-1

Diâmetro dos Furos: 2,0mm

Entre Centros: 5,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 15%




PERFURAÇÃO: T-2

Diâmetro dos Furos: 2,5mm

Entre Centros: 5,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 22,5%




PERFURAÇÃO: T-3

Diâmetro dos Furos: 2,5mm

Entre Centros: 5,5mm

Disposição: Reta

Área Aberta: 17%



PERFURAÇÃO: T-4

Diâmetro dos Furos: 3,0mm

Entre Centros: 6,5mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 20%




Tabela de Perfurações


PERFURAÇÃO: T-5

Diâmetro dos Furos: 4,0mm

Entre Centros: 6,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 40%




PERFURAÇÃO: T-6

Diâmetro dos Furos: 1,8mm

Entre Centros: 3,5mm

Disposição: Diagonal

Área Aberta: 21%




PERFURAÇÃO: T-7

Diâmetro dos Furos: 12,7mm

Entre Centros: 17,5mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 47%



PERFURAÇÃO: T-8

Diâmetro dos Furos:


10,0mm; 13,0mm; 17,0mm

22,0mm; 39,00

Entre Centros: Variáveis

Disposição: Randômica

Área Aberta: 21,5%



ESCALA: 1:10

Tabela de Perfurações


PERFURAÇÃO: T-9

Diâmetro dos Furos: 3,0mm

Entre Centros: 5,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 32,5%



PERFURAÇÃO: T-10

Diâmetro dos Furos: 5,0mm

Entre Centros: 8,0mm

Disposição: Alternada

Área Aberta: 35,15%

Consulte em nosso site quais materiais
aceitam essa perfuração.

